



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

É de fundamental importância a execução das obras de recape asfáltico em CBUQ devido ao tráfego intenso nos trechos das ruas citadas no projeto. Atualmente, a pavimentação existente encontra-se em condições precárias. O recape asfáltico possibilita a melhoria do tráfego nos locais assim como evitará a corrosão da base existente.

À execução dos serviços estimula a qualidade de vida dos moradores e comércios atingidos, assim como possibilita melhorias de investimentos nos locais das edificações existentes.

O recurso faz parte do Convênio nº 098/2018-SEIL de 09/11/2018 referente ao recape asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANÁ.

Foram analisados os Projetos Técnicos pelo Engenheiro do DER-PR, e foram aprovados seguintes trechos a serem executados:

RUA	TRECHO	Coordenadas Geográficas	Compriment o trecho (m)	Área trecho (m ²)
Rua Benedito Bernardes de Oliveira	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 19,11'' W50° 22' 28,39''	84,33	998,64
		Estaca 02 S 23° 6' 19,86'' W50° 22' 31,14''		
	03 - 04	Estaca 03 S 23° 6' 20,00'' W50° 22' 31,63''	84,14	985,32
		Estaca 04 S 23° 6' 20,93'' W50° 22' 34,37''		
Rua Arthur Conter	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 15,54'' W50° 22' 29,64''	83,93	1.030,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

		Estaca 02 S 23° 6'16,33'' W50° 22'32,39''		
Rua Benjamin Caetano Zambon	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6'25,38'' W50° 22'22,66''	279,31	3.077,45
		Estaca 02 S 23° 6'27,17'' W50° 22'28,75''		
	03 - 04	Estaca 03 S 23° 6'27,25'' W50° 22'29,13''	87,07	1.005,19
		Estaca 04 S 23° 6'28,03'' W50° 22'31,93''		
Rua Dino Veiga	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6'22,71'' W50° 22'27,12''	85,12	964,11
		Estaca 02 S 23° 6'23,55'' W50° 22'29,98''		
Rua Euripedes Rodrigues	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6'26,47'' W50° 22'25,60''	224,35	2.602,46
		Estaca 02 S 23° 6'33,24'' W50° 22'23,28''		
	03 - 04	Estaca 03 S 23° 6'33,62'' W50° 22'23,15''	107,92	1.203,68
		Estaca 04 S 23° 6'36,94'' W50° 22'21,99''		
Rua Francisca Alves Morilha	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6'5,48'' W50° 22'36,29''	367,08	4.392,00
		Estaca 02 S 23° 6'1,75'' W50° 22'23,62''		
Rua Francisco Alves Pereira	01 - 02	Estaca 01	874,02	8.422,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

		S 23° 6'4,70'' W50° 22'38,11''		
		Estaca 02		
		S 23° 5'42,27'' W50° 22'59,15''		
		Estaca 01		
Rua Frei Rafael Pronner	01 - 02	S 23° 6'28,15'' W50° 22'17,95''	107,38	1.173,22
		Estaca 02		
	S 23° 6'31,29'' W50° 22'16,85''	108,52	1.162,63	
	Estaca 03			
03 - 04	S 23° 6'31,60'' W50° 22'16,76''	108,52	1.162,63	
	Estaca 04			
		S 23° 6'35,02'' W50° 22'15,49''		
		Estaca 01		
Rua Prefeito José Mário Junqueira	01 - 02	S 23° 6'29,84'' W50° 22'24,72''	83,96	938,35
		Estaca 02		
	S 23° 6'30,68'' W50° 22'27,51''	86,91	1.022,84	
	Estaca 03			
03 - 04	S 23° 6'30,81'' W50° 22'27,86''	86,91	1.022,84	
	Estaca 04			
		S 23° 6'31,65'' W50° 22'30,78''		
		Estaca 01		
Rua Juvenal Mesquita	01 - 02	S 23° 6'29,01'' W50° 22'21,17''	107,31	1.093,91
		Estaca 02		
	S 23° 6'32,24'' W50° 22'22,10''	107,99	1.160,81	
	Estaca 03			
03 - 04	S 23° 6'32,61'' W50° 22'19,95''	107,99	1.160,81	
	Estaca 04			
		S 23° 6'35,92'' W50° 22'18,79''		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

		Estaca 05 S 23° 6' 36,37'' W50° 22' 18,70''	400,81	4.735,44
	05 - 06	Estaca 06 S 23° 6' 48,84'' W50° 22' 14,41''		
Rua Maria de Lourdes Pereira	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 24,88'' W50° 22' 29,91''	85,09	867,03
		Estaca 02 S 23° 6' 25,72'' W50° 22' 32,69''		
Rua Maria Turim Moretti	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 49,86'' W50° 22' 1,58''	207,72	1.893,72
		Estaca 02 S 23° 6' 46,6'' W50° 22' 55,23''		
Rua Antonio Martins Pinhão	01 - 02	Estaca 01 S 23° 7' 10,54'' W50° 22' 38,73''	627,24	8.764,95
		Estaca 02 S 23° 7' 11,51'' W50° 23' 0,80''		
Rua Prefeito Domingos Pereira	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 46,17'' W50° 22' 2,95''	189,83	1.879,88
		Estaca 02 S 23° 6' 44,36'' W50° 21' 56,59''		
Rua Prefeito Moacyr Castanho	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6' 27,13'' W50° 22' 14,74''	107,16	1.409,52
	03 - 04	Estaca 02 S 23° 6' 30,26'' W50° 22' 13,63''	108,90	1.384,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

		S 23° 6'39,76'' W50° 22'13,52''		
		Estaca 04		
		S 23° 6'34,10'' W50° 22'12,28''		
Rua Prefeito Rafael Antonacci	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6'43,89'' W50° 22'3,81''	176,67	2.138,78
		Estaca 02 S 23° 6'42,10'' W50° 21'51,73''		
Rua Ricardo Bertolazzo	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6'45,43'' W50° 21'59,52''	91,05	882,63
		Estaca 02 S 23° 6'48,12'' W50° 21'58,61''		
Rua São Paulo	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6'25,74'' W50° 22'10,11''	105,63	1.182,38
		Estaca 02 S 23° 6'29,03'' W50° 22'9,05''		
	03 - 04	Estaca 03 S 23° 6'29,42'' W50° 22'8,83''	107,19	1.288,33
		Estaca 04 S 23° 6'32,79'' W50° 22'7,71''		
	05 - 06	Estaca 05 S 23° 6'33,12'' W50° 22'7,52''	1.051,03	12.106,96
		Estaca 06 S 23° 7'5,69'' W50° 21'3,81''		
Rua Vereador José F. Duarte	01 - 02	Estaca 01 S 23° 6'22,43'' W50° 22'30,82''	85,16	871,75
		Estaca 02 S 23° 6'23,24'' W50° 22'33,61''		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TOTAL		6.222,82	70.640,71
-------	--	----------	-----------

Bandeirantes, 11 de março de 2020

Maria de Lourdes Almeida Marcione
Secretaria de Obras, Serviços
E Desenvolvimento Urbano
Arquiteta e Urbanista
Portaria 12.126/2019 – DOE 18/02/2019